



Progetto A.M.A.Mi.R
Responsabile Scientifico: Carlo TANSI

Carta delle fratture al suolo e documentazione fotografica



Comune di San Martino di Finita

Autori: GABRIELE S., TANSI C., CHIARAVALLOTTI F., FOLINO GALLO M., MICIELI M.

LEGENDA

-  fratture con ampiezza maggiore a 4 cm
-  fratture con ampiezza compresa tra 1 cm e 4 cm
-  fratture con ampiezza inferiore ad 1 cm
-  visuale di osservazione delle foto




TAVOLA 3