



PROGETTO C.N.R. - A.M.A.Mi.R.
Responsabile scientifico: Carlo TANSI


Sezione tomografica interpretativa e confronto con la stratigrafia del sondaggio meccanico profondo

Autori: GABRIELE S., TANSI C., CHIARAVALLOTTI F., DISTILO D., MICIELI M.



Comune di San Martino di Finita

TAVOLA 5



fascia di deformazione prevalentemente duttile lungo cui si attua il movimento profondo della frana di S. Martino di Finita

superficie di scorrimento più superficiale

frattura al suolo

